



LAVAMANOS DE SOBREPONER

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones	41x 41 x17cm
Modelo	Sobreponer
Forma	Rectangular
Poceta	Centro
Color	Blanco
Material	Loza cerámica vitrificada
Acabado	Brillante
Peso	8Kg
No incluye	Sifón, desagüe ni grifería



POCETA CENTRO




SOBREPONER

*NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Evite golpear los lavamanos con cualquier tipo de elemento pesado o herramienta contundente, ya que pueden ocasionar fractura o despiece en la porcelana.
- La limpieza de los lavamanos debe ser libre de agentes químicos y abrasivos.
- No se deben utilizar ácidos, polvos, cepillos o esponjas, pues estos pueden deteriorar o corroer el esmaltado.
- Debe realizarle la limpieza con solución de agua tibia y jabón neutro.
- Garantía de 10 años, por defectos de fabricación en la porcelana.

DIMENSIONES



Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 1Cm


MUEBLE PARA BAÑO

TREND


LECCO

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones	40,5 x 40,5 x 84 Cm
Material	Madecor
Color	Cafe
Calibre	15 Mm
Peso	9,2 Kg
Tipo de mueble	De colgar
Cajones	1 Cierre lento
Mueble armado	Si
Tipo de lavamanos	Sobreponer
Garantía integral	1 Año
No incluye	Grifería - Lavamanos Sifón - Desagüe



POCETA CENTRO




SOBREPONER

*NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mueble en madecor diseñado para baños.
- No haga uso de limpiadores abrasivos, como amoníaco, hipoclorito / blanqueador, ácidos, cera, alcohol, solventes y otros similares.
- Limpie las superficies del gabinete con un paño, o esponja suave y humedecida; luego pase un paño seco para quitar el exceso de agua.
- Nunca haga uso de materiales abrasivos como cepillos duros.
- Limpie con frecuencia el polvo y suciedad usando un paño suave y seco.
- Evite la exposición directa al sol, lluvia o zonas que irradian calor o humedad.

DIMENSIONES



Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 1Cm